

# L 公司的海洋漏油汙染

對應面向：環境面向

L 公司進行外海浮筒卸油作業，洩油期間發生管線洩漏，導致約 50 公噸原油外洩影響當地周遭海域及生態

## 企業概述

L 公司成立於 1946 年，公司主要業務包括石油探勘、煉製、儲存、運輸和銷售。L 公司也積極參與可再生能源領域，發展太陽能和風能發電項目，致力於減少對環境的影響。作為台灣能源行業的重要參與者，L 公司不僅為國內經濟做出貢獻，還在國際市場上扮演關鍵角色，確保台灣的能源安全和永續發展。

## 事件描述

L 公司進行外海浮筒卸油作業，於 2021 年 6 月 22 日凌晨左右發生管線洩漏，導致原油外洩，因當時氣候不佳，油汙隨風雨飄流，先出現在小琉球外海，後漂向花瓶岩及漁港，L 公司除立即停止泵油並進行通報外，海陸總動員出動 5 艘作業船、近百人力，利用攔油索、吸油棉，在海上及岸邊進行浮油清除工作。初步瞭解疑似內串浮蛇管破裂，經確認事發原因為油輪卸原油海面內串浮蛇管末端，因浪湧劇烈拉扯捲曲造成破裂，導致約 50 公噸原油外洩，尤其影響到小琉球、墾丁等生態敏感帶，復原之路預期更加漫長。

事發後，L 公司立即派員從前鎮支援油駁應變器材趕赴現場，並請當

地市政府海洋油污染應變團隊及海軍協助、支援船舶及相關設備，以瞭解浮油飄移方向，廠區工作船等持續前往小琉球、高屏溪出海口等海域巡查，亦往北及往南路上岸邊巡查，陸續於小琉球白沙漁港、小琉球花瓶岩至中澳沙灘、發現油漬，立即展開油漬清理工作，並成立緊急應變中心，以及於小琉球成立前進指揮所，積極處理油污。

海保署表示，該事故目前共計將向 L 公司求償共 1,160 萬元，包含本次緊急應變、油污清除階段共投入 536 萬；以及而受油污影響的墾丁、小琉球周邊海域漁業、生態調查費用共約 624 萬元，而在漁業及周遭海域生態損失的估計恐難以估算。

資料來源：

1. 台灣中油新聞稿，2021.06.22  
[https://www.cpc.com.tw/News\\_Content.aspx?n=28&s=6001](https://www.cpc.com.tw/News_Content.aspx?n=28&s=6001)
2. 環境資訊中心，2021.08.02 <https://e-info.org.tw/node/231818>